Общество с ограниченной ответственностью
«Открытая мобильная платформа»
ИНН 1615012605 | КПП 161501001
ОКПО 01852515 | ОГРН 1161690087020

ОТКРЫТАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Проспект Вернадского, дом 41, 8 этаж
г. Москва, Российская Федерация, 119415
www.omp.ru | info@omp.ru
+7 495 269-0979 | +7 495 269-0879

12.10.2026 № ИСХД - 0248

На _____ от _____

По списку рассылки

О выпуске оперативного обновления

ООО «Открытая мобильная платформа» сообщает о выпуске оперативного обновления ОС Аврора версии 5.1.8.60 для устройства Aquarius L311.

Обновление исправляет уязвимость BDU:2026-15181 в драйверах устройства Aquarius L311 с ОС Аврора, позволяющую потенциальному нарушителю получить информацию об используемых системой данных.

«Открытая мобильная платформа» рекомендует всем потребителям, использующим Aquarius L311, обновить устройство на новую версию ОС Аврора 5.1.8.60.

Для первоначальной установки производителю устройства предоставляется образ прошивки:

- OS_5.1.8.60_4УД_АДМГ.10034-02 12 09_Aquarius L311_ARM64.tar.zst.

Контрольная сумма образа, рассчитанная по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 256 бит составляет:

- ADDA786FBB516E0122BFDEDAFC8581336718E8B50FC59D87925A161DBAA97B5D

Для обновления «по воздуху» с помощью системы управления устройствами предоставляется репозиторий обновления:

- OS_5.1.8.60_Репозиторий обновления.tar.

Контрольная сумма образа, рассчитанная по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 256 бит составляет:

- 667C2C0806F8FA27AFC88BA4959E3E2A1783A1429F5A57D98081598FABF2B981

После установки обновления необходимо удостовериться в соответствии контрольных сумм, выводимых на экран устройства, указанным в документе «Операционная система Аврора. Формуляр» АДМГ.10034-02 30 01 (раздел 7):

- Первичный загрузчик:
  279cfcc204593cf3690756bdb0a7892cd2ff4c374e14b2ef837b213c69c56b63
- Загрузчик:
  7f22eae8bd1ff5b2a6ad3d162fecf3cb9e9b6b91932900b67e10927fb4d35800
- Ядро:
  51a5654b476042667621c322ba118a74f03a2671c196ba549732add5662fbb16
- Системные файлы:
  1178aae8f2ca785aa6c6c6c261e71230a3442ecf17e3a63be09ea479fef0d802

Обновление необходимо производить в соответствии с положениями, зафиксированными в документе «Операционная система Аврора. Формуляр» АДМГ.10034-02 30 01 (пункт 6.5).

Генеральный директор П.Е. Эйгес